

COMUNICAZIONE DI MODIFICA BLFC SU VALVOLE RUNXIN F69P - TIPOLOGIA "Y"

Gentile Cliente,

con la presente siamo a comunicarVi che il Produttore Runxin, per le valvole di cui in oggetto, ha proceduto a modificare l'abbinamento iniettore -BLFC per le configurazioni con INIETTORE ROSA.

Pertanto dalla prossima spedizione le seguenti valvole:

RF69P1Y - RF69P3Y - RF69P3Y/F70BL

verranno fornite con iniettore ROSA montato (come sempre), ma con il BLFC di colore BLU #8468055 anziché il BLFC di colore NERO #8468057.



ABBINAMENTO ORIGINALE

NUOVO ABBINAMENTO

Tale modifica è stata implementata dal Produttore Runxin per ridurre il tempo di refill e quindi risparmiare la quantità di acqua di scarico durante il riempimento del tino.

Essendo il BLFC blu #8468055 di portata quasi 7 volte superiore di quella del BLFC nero #8468057 (5,6 l/min contro 0,83) si raccomanda di ridurre il tempo di refill conseguentemente.

Unitamente alla nuova configurazione sopra indicata verrà comunque fornito anche il BLFC nero.

Il Produttore Runxin precisa che tutte le valvole fornite prima dell'implementazione del cambio del BLFC in oggetto sono perfettamente idonee all'uso e non necessitano alcuna sostituzione del BLFC nero "...057" eventualmente montato.

Il ns. Ufficio Tecnico è a disposizione in caso di necessità.

Distinti saluti.

Settimo Milanese, 26 ottobre 2020