

COMUNICAZIONE DI MODIFICA BLFC SU VALVOLE RUNXIN F68P - TIPOLOGIA "Y"

Gentile Cliente,

con la presente siamo a comunicarVi che il Produttore Runxin, per le valvole di cui in oggetto, ha proceduto a modificare l'abbinamento iniettore - BLFC per le configurazioni con INIETTORE GIALLO.

Pertanto dalla prossima spedizione la seguente valvola:

RF68P3Y

verrà fornita con iniettore GIALLO montato (come sempre) e BLFC di colore BLU # 8468055.



NUOVO ABBINAMENTO

Tale modifica è stata implementata dal Produttore Runxin per ridurre il tempo di refill e quindi risparmiare la quantità di acqua di scarico durante il riempimento del tino.

Essendo il BLFC blu #8468055 di portata 5,6 l/min si raccomanda di dimensionare il tempo di refill conseguentemente.

Il Produttore Runxin precisa che tutte le valvole fornite prima dell'implementazione del cambio del BLFC in oggetto sono perfettamente idonee all'uso e non necessitano alcuna sostituzione del BLFC montato.

Il ns. Ufficio Tecnico è a disposizione in caso di necessità.

Distinti saluti.

Settimo Milanese, 26 ottobre 2020